

## Risque de brèche sur le Système d'endiguement « Orne »

### Contexte

Un fontis est apparu le 04/12/2024 sur le système d'endiguement « Orne ».

Suite à la visite, il est constaté un fontis en crête de digue d'environ 1m de diamètre sur 50 cm de profondeur.

### Risque de rupture du système d'endiguement

Au regard du risque accru de rupture de la digue du fait de la présence du fontis, une surveillance sur place a été effectuée le 30/01/2025.

**Une entrée d'eau dans le fontis causerait une brèche dans l'ouvrage et une inondation dans les marais de Cagny et sur la commune de Sallenelles.**

**Des niveaux d'eaux similaires sont prévus ce week-end suite aux grandes marées avec probablement des surcotes**

### Problème de sécurité civile

Des usagers passent toujours sur la voie verte en crête du système d'endiguement « Orne » malgré l'arrêté départemental de fermeture présent sur la voie verte et la mise en place de barrières.

**Si des usagers viennent à être présents sur l'ouvrage lors des événements de ce week-end, cela entraînerait un danger pour la sécurité civile.**

**Il est proposé de faire intervenir la gendarmerie 1h avant et 1h après les épisodes de grandes marées de ce week-end afin de verbaliser toutes personnes souhaitant aller sur la voie verte en crête du système d'endiguement « Orne ».**